

št. šotora	stanje	ukrep
MO-1	leva zadrga spredaj menjati, levo zadaj strgana vrvica, luknja v podnu zadaj	servis
MO-02	na desnem boku strgan trak za talni klin, manjka vrvica desno spredaj	servis
MO-03	desni hakeljček na oknu manjka	?
MO-05	NIL	/
MO-06	luknja v podnu desno in levo zadaj, luknja pri zadrgi	servis
MO-07	manjka sprednja desna vrvica, luknja v podnu	servis
MO-14	NIL	/
MO-15	zadaj desno (pri klinu) luknja v podnu (2x)	servis
MO-16	obrabljen poden, zaflikat oz. zamenjat	servis
MO-09/1	NIL	/
MO-09/2	NIL	/
MO-09/3	strgan levi, spredni rob (dno)	servis
MO-09/4	luknjice v podnu	servis
MO-09/5	NIL	/
MO-10/1	NIL	/
MO-10/2	NIL	/
MO-11/1	NIL	/
MO-11/2	NIL	/
štabni šotor	zakrpanje lukenj na bokih	servis